




УТВЕРЖДАЮ:

Директор КУ РА «Комплексный центр социального обслуживания населения»

 Б.Е. Берсимбаева

«10» июня 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта: : 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), 403,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 532 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта/реконструкции - 2017 года.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего 2025 капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): социально-реабилитационный отдел для отдельных категорий граждан казенного учреждения Республики Алтай» Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649100, республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, д. 57
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность, иное*): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная, иное _____*): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная, иное*): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10. Телефон: 8 (38822) 2-23-62, факс: 4-77-30, E-mail: mintrud@altaigov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
- 2.2. Виды оказываемых услуг (*виды деятельности, согласно Уставу*):

социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-медицинские, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; срочные социальные услуги; организация и проведение мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное): на объекте, в том числе проживание.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 20 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

¹⁹ **К** - передвигающиеся на коляске; **О** - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: **О-н** - поражение нижних конечностей; **О-в** - поражение верхних конечностей; **С-п** - полное нарушение зрения (слепота); **С-ч** - частичное нарушение зрения; **Г-п** - полное нарушение слуха (глухота); **Г-ч** - частичное нарушение – слуха; **У** - нарушения умственного развития.

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусами 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»; маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.
Время движения (пешком): 7 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
Информация на пути следования к объекту: нет.
Перепады высоты на пути: да- горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны социально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И(К,С) ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И(К) ДЧ-И(Г) ДП-И(С,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,К) ДП-И(У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект имеет различную степень доступности для МГН. Для некоторых категорий инвалидов все же будет затруднительно организовать универсальную доступность санитарно-гигиенического помещения.

4. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

- 4.2. Период проведения работ: 2026-2028 в рамках исполнения плана адаптации объекта
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

4. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» июня 2025 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «10» июня 2025 г.
3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.
4. Приложением № 1-6 к акту обследования объекта.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор КУ РА «Комплексный центр
социального обслуживания населения»

Б.Е. Берсимбаева

«10» июня 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры (ОСИ) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 2

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта: : 649100, Республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Трудовая, 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), 403,2 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 532 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта/реконструкции - 2017 года.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего 2025 капитального -

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): социально-реабилитационный отдел для отдельных категорий граждан казенного учреждения Республики Алтай» Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649100, республика Алтай, Майминский район, с.Майма, ул.Трудовая, д. 57
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Северная, 10. Телефон: 8 (38822) 2-23-62, факс: 4-77-30, E-mail: mintrud@altaigov.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(краткая характеристика предоставляемых услуг)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):
социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые, социально-медицинские, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала; срочные социальные услуги; организация и проведение мероприятий по социальному сопровождению получателей социальных услуг
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием; на дому; дистанционно; иное): на объекте, в том числе проживание.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: граждане пожилого возраста, инвалиды старше 18 лет.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 20 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

¹⁹ **К** - передвигающиеся на коляске; **О** - нарушения опорно-двигательного аппарата, в т.ч.: **О-н** - поражение нижних конечностей; **О-в** - поражение верхних конечностей; **С-п** - полное нарушение зрения (слепота); **С-ч** - частичное нарушение зрения; **Г-п** - полное нарушение слуха (глухота); **Г-ч** - частичное нарушение слуха; **У** - нарушения умственного развития.

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусами 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»; маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.
Время движения (пешком): 7 мин.
Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.
Информация на пути следования к объекту: нет.
Перепады высоты на пути: да- горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2020

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
-------	-------------------------------------	---

1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны социально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП ,

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор КУ РА «Комплексный центр
социального обслуживания населения»
Б.Е. Берсимбаева

«10» июня 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

Республика Алтай

«10» июня 2025 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

- 1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности): объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта: : 649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), 403,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 532 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1980, последнего капитального ремонта/реконструкции - 2017 года.
- 1.5. Дата предстоящих плановых работ: текущего 2025 капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу): социально-реабилитационный отдел для отдельных категорий граждан казенного учреждения Республики Алтай» Комплексный центр социального обслуживания населения»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 649100, республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Трудовая, д. 57

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : социальное обслуживание граждан.

3. Состояние доступности объекта и услуг

- 3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):**

Автобусами 102, 110, 111, 112, 117, 127, 132, 138, 217, 218, 418 до остановки «Школа №2»; маршрутное такси: 103 до остановки «Школа №2».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 м.

Время движения (пешком): 7 мин.

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

Информация на пути следования к объекту: нет.

Перепады высоты на пути: да- горка, длиной 40 м, уклон примерно 6-8 градусов.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. **Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	По варианту «Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	По варианту «Б»
4	с нарушениями зрения	По варианту «А»
5	с нарушениями слуха	По варианту «ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	По варианту «А»

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б» Доступны социально выделенные участки и помещения

«ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» Не организована доступность.

3.4. **Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И(К,С) ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И(К) ДЧ-И(Г) ДП-И(С,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,С,К) ДП-И(У,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

- 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект имеет различную степень доступности для МГН. Для некоторых категорий инвалидов все же будет затруднительно организовать универсальную доступность санитарно-гигиенического помещения.

4. Управленческое решение (проект)

- 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

- 4.2. Период проведения работ 2025-2028 (указывается наименование документа: *программы, плана*), в рамках исполнения плана адаптации объекта

- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

- 4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)
нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации
нет;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
да;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>2</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>4</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>7</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>4</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>4</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>4</u>	л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы

директор, Берсимбаева Б.Е.


(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы


зам. директора, Яныканова К.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


зам. директора, Иженгеров А.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

спец по кадрам, Манеева Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

председатель АРО ООО

«Всероссийское общество
инвалидов, Яйтакова Л.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано

“ ”

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

Результаты обследования

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)


Казенное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тракторная, д. 57
(наименование объекта, адрес)



№ пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объекта	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	нет	-	--	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-	-	-	-	-
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	есть	.		Парковочное выделенное машино-места для людей с инвалидностью не соответствует (п.5.2.1 СП 59.13330.2020)	Все	Каждое специализированное машино-место для транспортного средства инвалида должно быть обозначено дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных	Текущий ремонт

Результаты обследования

2. Входа в здание

Казенное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тракторная, д. 57
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объекта	
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	 	Не предусмотрены специальные контрастные полосы на первой и последней ступенях марша лестницы (п. 10.4.4. СП 136.13330.2012).	С	Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы (проступь) путем нанесения одной или нескольких полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. (п.6.2.8 СП 59.13330.2020). (Рисунок В22 в приложении В СП 136.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСП

							оказать ситуационную помощь инвалиду, передвигающемуся на кресле-коляске.		
2.3.	Входная площадка	есть	-		Замечаний нет	-	-	-	
2.4.	Двери входные	есть	-	 	Высота дверного порога составляет 0,033 м., что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м.	К	Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м до момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:		Индивидуальное решение с ТСР

Результаты обследования


3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Казенное учреждение Республики Алтай «Комплексный центр социального обслуживания населения»,
649100, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Тракторная, д. 57

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения		Работы по адаптации объекта		Виды работ
		есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	содержание		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, балкон)	есть			Замечаний нет				

[illegible]

							6.2.1.17, 6.4.1 – 6.4.5 ГОСТ Р 51671-2020. Расположение информационной таблички должно позволять инвалиду приближаться к ней на расстоянии до 0,08 м, чему не должны мешать выступающие конструктивные и декоративные элементы стен, предметы мебели или распахивающаяся дверь (п. 6.5.9, 6.5.1, 6.5.2 СП 59.13330.2020, п. 6.2.14-6.2.16, 6.2.1.17, 6.4.1-6.4.5 ГОСТ Р 51671-20	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний нет	-	-	-

										
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (*) (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) (**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДЧ – И (С) ДЧ – И (К, У, О, Г)			Организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП, капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению

				В кабинете отсутствует система усиления звука для людей с ослабленным слухом и сурдоперевод для глухих людей.			Приобрести мобильную систему усиления звука (портативную индукционную петлю), либо систему онлайн-связи с сурдопереводчиком или специалистом, владеющим русским жестовым языком (п.8.7.6 СП 59.13330.2020). Также подобное оборудование можно установить на столе в едином окне муниципальных услуг (фото 4.3)	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Высота дверного порога составляет более 0,014 м, что не соответствует п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не	К		Обеспечить высоту порога входной двери не более 0,014 м до момента адаптации дверного проема оборудовать дверной проем мобильными пандусами. Например:	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению

		Отсутствует крючок для одежды, костылей и других принадлежностей (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020)	К, О, С	Брайля для людей с нарушением зрения. Должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема	Индивидуально решены с ТСР
		Отсутствует поручень возле раковины.	О, С	В доступной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных	Индивидуально решены с ТСР

							на кресле-коляске.	Индивидуально с решением с ТСП
	ОБЩЕЕ требование к зоне					Для предварительного изучения пространства туалета в целях самостоятельного передвижения в туалете без сопровождающего рекомендуется установить мнемосхему.	С	Мнемосхема выполняется рельефным способом с применением системы Брайля. Высота установки 1,3-1,5 м на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки. П. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 8.16 СП 136.13330.2012

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (*) (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) (**) (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (О, С, К) ДП-И (У, Г)			Индивидуальное решение с ТСП

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению

[illegible]

										
	ОБЩЕЕ требование к зоне									

Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (*) (к пункту 3.4. Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) (**) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информирования на объекте	ДЧ-В			Организационные мероприятия

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению